



使用说明

CN

绝缘手套



产品型号：**GEL0-GLE3 绝缘手套（2.07.001-2.07.004）**

储存：
手套应储存在包装中。禁止挤压、禁止折叠。远离自然或人工的光源和热源。储存处温度为10到21℃。湿度为60±10%

运输：
运输条件需和储存条件相同。

使用前：
用空气充满手套以检查是否存在潜在的瑕疵。目测。

保养：
禁止接触以下物质：汽油、石油、油脂、酸和任何腐蚀性物质。手套潮湿时请勿使用。

清洗：
用清水和肥皂清洗。干燥温度低于65℃。

注意：
正在使用或者储存的手套的使用寿命是有限的。NF EN 60903标准建议定期对手套进行检查。

本手套只用于防止电冲击。

Class	Category	Ref.	Max thickness in mm ⁽¹⁾	Proof test AC voltage	Max. use AC voltage	EC Type Examination Certificate no	Pack colour
00	M	GLE 00	0.5	2.500	500	0077/106/078/05/95/0006	Beige
0	M	GLE 0	1.0	5.000	1.000	0077/106/078/05/95/0007	Red
1	M	GLE 1	1.5	10.000	7.500	0077/106/078/05/95/0008	White
2	M	GLE 2	2.3	20.000	17.000	0077/106/078/05/95/0009	Yellow
3	M	GLE 3	2.9	30.000	26.500	0077/106/078/05/95/0010	Green

等级	类别	代码	最大厚度 (毫米)	测试AC电压	最大使用AC电压	EC认证号	包装颜色
00	M	GLE 00	0. 5	2500	500	0077/106/078/05/95/0006	米色
0	M	GLE 0	1. 0	5000	1000	0077/106/078/05/95/0007	红色
1	M	GLE 1	1. 5	10000	7500	0077/106/078/05/95/0008	白色
2	M	GLE 2	2. 3	20000	17000	0077/106/078/05/95/0009	黄色
3	M	GLE 3	2. 9	30000	26500	0077/106/078/05/95/0010	绿色

代尔塔中国

中国江苏省吴江市平望镇中鲈生态科技园
邮编：215221

